

Liigendite määrimine

Noole liigendite määrimine

Ekskavaatori noolel asub iga liigendi küljes õlinippel, mille abil tuleb liigendit määrida iga 8h järel. Määrdeprits asub kabiinis. Määrimisel teha 1-3 pritsimist liigendi kohta - kuniks näed, et määret eemaldub liigendist.



Revision #5

Created 17 February 2022 15:51:01 by Kopponees.ee

Updated 11 April 2024 03:54:37 by Kopponees.ee