

Oluline teada

- Määrida kõiki liigendeid iga 8 töötunni järel ja/või ekskavaatori tagastamisel. Liigendite määrimata jätmisel tagastamisel.
- Ekskavaatori külmkäivitusel tuleb oodata enne töö tegemist umbes 2 minutit, et mootoriõli saaks soojeneda. Kabiinis armatuuris on sinine märgutuli, mis kustub kui ekskavaator on töösoe ning võib tööd alustada.
- Liigendite määrimata jätmisel rakendub määrimise lisateenus hinnaga 5€. (vt [Liigendite määrimine](#))
- Ekskavaatorisse tohib tankida ainult diiselmootorit.
- Ekskavaator tagasta puhtana.

Revision #8

Created 17 February 2022 15:45:37 by Kopponees.ee

Updated 7 June 2024 07:00:25 by Kopponees.ee