

Oluline teada

- Määrida kõiki liigendeid iga 8 töötunni järel ja/või laaduri tagastamisel. Liigendite määrimata jätmisel tagastamisel rakendub määrimise lisateenus hinnaga 5€. (vt [Liigendite määrimine](#))
- Laaduri külmkäivitusel tuleb oodata enne töö tegemist umbes 2minutit, et hüdroõli saaks soojeneda.
- Laadurisse tohib tankida ainult diiselmootorit.
- Laadur tagasta puhtana.

Revision #5

Created 11 April 2024 04:07:52 by Kopponees.ee

Updated 11 April 2024 04:15:09 by Kopponees.ee